


INSTAL·LACIONS RADIOACTIVES: LABORATORIS MANIPULACIÓ D'EMISSORS RADIOACTIUS	
<p>A les instal·lacions de diferents Centres de la UB s'emmagatzema i es treballa amb equips que poden emetre radiacions ionitzants o amb isòtops radioactius, sempre a instal·lacions radioactives, amb equips homologats i d'acord amb la normativa vigent. En les condicions normals de treball, no és previsible que els treballadors d'empreses externes entrin en contacte amb aquests agents.</p>	
Identificació de riscos	<ul style="list-style-type: none"> Exposició a radiacions ionitzants: risc de contaminació Exposició a radiacions ionitzants: risc d'irradiació Exposició a radiacions ionitzants: risc de contaminació i d'irradiació <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> Exposició a productes químics presents a les mostres manipulades Exposició a material biològic present a les mostres manipulades
Mesures preventives	<ul style="list-style-type: none"> Els treballs a desenvolupar s'han de portar a terme quan no estiguin ocupats ni s'estiguin fent servir els equips. S'hi treballarà amb la presència d'algun treballador de la unitat o persona autoritzada. Cal consultar el responsable del taller/laboratori/unitat/servei abans de començar qualsevol activitat. Cal evitar la presència a la zona durant el transvasament de productes o el revelatge de les plaques. Quan sigui necessari restar-hi a prop s'han de fer servir ulleres de protecció, guants i màscara amb filtre adient. S'ha d'evitar de tocar els elèctrodes dels equips de soldadura i les peces acabades de soldar. No està permès fer-hi activitats que puguin generar un focus d'ignició (soldadura, tall, etc.) sense l'autorització corresponent. Cal evitar en zones properes la utilització d'eines manuals, trepants, etc., quan altres persones estiguin fent servir aquests equips. En cas necessari, s'han de fer servir ulleres de protecció.
EPIs, roba de treball i normes d'higiene personal	<ul style="list-style-type: none"> S'aconsella utilitzar ulleres, guants, calçat de seguretat, etc., segons correspongui. Consulteu el responsable del taller/unitat/servei sobre la necessitat d'utilitzar EPIs addicionals. No està permès de portar pantalons curts, sandàlies ni calçat descobert. Cal dur els cabells llargs recollits i evitar de portar roba ampla (especialment mànigues), cadenes, polseres, etc.
En cas d'incident	<p>En cas d'incident o dubte per part del personal de l'empresa externa, s'ha de dirigir immediatament al responsable del taller/laboratori/unitat/servei en què estigui treballant i al seu responsable en prevenció de riscos laborals per informar-los de l'incident, i sortir del laboratori. Si no és possible localitzar-los, ha de seguir el que s'indica al document d'actuació en cas d'emergència.</p>