

Actuació en cas de vessament d'un producte químic

ALERTA I AJUDA	<ol style="list-style-type: none">1. Notifiqueu el vessament a les persones que treballin a les proximitats.2. En cas d'esquitx, traieu-vos d'immediat la roba contaminada i renteu-vos la pell amb aigua durant al menys 15 minuts.
AVALUACIÓ DEL PERILL	<ol style="list-style-type: none">3. Si hi ha involucrades substàncies inflamables, elimineu qualsevol font d'ignició, desconnecteu els equips elèctrics propers i ventileu la zona.4. Utilitzeu els equips de protecció individual adients (ulleres de seguretat, guants d'un sol ús...). Eviteu tocar el vessament o respirar els vapors.
NETEJA I GESTIÓ DE RESIDUS	<ol style="list-style-type: none">5. Cercleu el vessament amb l'absorbent pel seu perímetre extern, impedit la seva dispersió i el seu alliberament al sistema de clavegueram.6. Un cop controlat, cobriu tota la superfície del vessament amb l'absorbent.7. Un cop el líquid vessat ha estat absorbit, recolliu l'absorbent contaminat amb una pala i un raspall, i dipositeu-lo en una bossa adient. Introduïu la bossa en un recipient de plàstic i etiqueteu-lo com a residu perillós.8. Netegeu la superfície on s'ha produït el vessament amb aigua i sabó. En cas de vessament d'un àcid o d'una base, neutralitzeu prèviament les seves restes.9. Netegeu tot el material (pala, raspall...), eliminant la contaminació més important amb paper de laboratori humit. Un cop net, col·loqueu-lo de nou al seu lloc.10. Elimineu els guants utilitzats i el paper contaminat com a residu perillós.
REPOSICIÓ I NOTIFICACIÓ	<ol style="list-style-type: none">11. Reposeu tot el material utilitzat per a la recollida del vessament.12. Empleneu el formulari de comunicació d'accidents/incidents i gestioneu-lo seguint el procediment establert.

Per a informació més detallada sobre la recollida de vessaments, consulteu el procediment corresponent i la Fitxa de Dades de Seguretat (FDS) del producte vessat.