

# NORMES GENERALS DE SEGURETAT I SALUT A LA UB



L'objectiu d'aquest document és recollir la informació general sobre els riscos existents als edificis de la Universitat de Barcelona i adreçar-la a les empreses o institucions que duen a terme activitats a la Universitat de Barcelona perquè la divulguin entre els seus treballadors.

Les indicacions d'aquest document no eximeixen del compliment de la normativa en prevenció de riscos específica de cada sector i activitat.



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

Oficina de Seguretat,  
Salut i Medi Ambient

## \_NORMES GENERALS



Compliu sempre les instruccions que rebeu de l'interlocutor de la UB. Consulteu tots els dubtes que us sorgeixin.



No circuleu per les instal·lacions de la UB si no hi esteu autoritzats.



No manipuleu cap equip ni instal·lació de la UB si no heu rebut autorització per fer-ho.



Manteniu les instal·lacions netes i ordenades.

Heu de conèixer les sortides d'emergència, les vies d'evacuació i els dispositius de seguretat més propers (extintors, polsadors d'alarma, dutxes d'emergència, rentaüls, etc.) per si fos necessari utilitzar-los en cas d'emergència.



Respecteu la senyalització de seguretat.



Esta prohibit fer foc, fum o encendre flama fora dels llocs preparats per fer-ho.



Només podeu guardar aliments o begudes en els llocs habilitats; en cap cas, en llocs on s'emmagatzemen o utilitzen productes químics, mostres, etc.



Només es pot menjar i beure als llocs destinats a fer-ho.



Respecteu escrupolosament les normes d'higiene personal: renteu-vos les mans periòdicament.



No poseu en risc la vostra seguretat i salut ni la dels altres.



La UB és espai lliure de fum i està prohibit fumar en tot el recinte.

A continuació s'indiquen els **riscos de caràcter general en les instal·lacions de la UB**, així com les mesures preventives bàsiques que l'empresa que lloga les instal·lacions ha de respectar.

Aquesta informació es completa amb les **normes bàsiques d'emergència del centre**. Recordeu que, en cas de dubte o necessitat durant el desenvolupament de la vostra tasca, heu de **PREGUNTAR a la persona designada com a recurs preventiu de la vostra empresa i/o a la persona interlocutora de la UB**.



### Risc de caigudes al mateix nivell

#### Mesures preventives

- Cal desplaçar-se amb cura i atenció: no correu i utilitzeu els passamans en baixar les escales.
- Feu servir calçat adequat amb soles antilliscants.
- Respecteu la senyalització normativa de terra rrelliscós i les senyalitzacions de desnivells, obstacles i altres riscos que originin risc de caiguda de persones.
- Cal mantenir l'ordre i la neteja en tots els locals on es treballi.
- Recolliu tot el material en finalitzar la tasca o la jornada.
- No estengueu cablejat d'equips per vies de pas o de treball.
- Cal deixar lliures d'obstacles les zones de pas; si això no és possible, s'han de senyalitzar les zones de treball o d'emmagatzematge quan interfereixin vies de pas.
- Si la il·luminació es considera insuficient, comuniqueu la situació a la UB.



## Risc de contactes elèctrics

### Mesures preventives

- No feu cap tipus de treball elèctric, ni tan sols les operacions més simples (accedir a un quadre elèctric i manipular un interruptor, etc.).
- Si observeu alguna anomalia elèctrica, comuniquen-la. No tracteu d'arreglar-la.
- Abans d'utilitzar aparells o equips elèctrics, verifiqueu que estan en perfecte estat i informeu-vos sobre les precaucions que s'han d'adoptar per utilitzar-los.
- No obriu mai les proteccions dels aparells elèctrics i respecteu tot senyal de risc elèctric.
- Utilitzeu equips amb marcatge CE davant el risc elèctric.
- No estireu els cables elèctrics per moure'ls o desplaçar els aparells o equips elèctrics.
- No utilitzeu allargadors elèctrics per endollar equips de treball, llevat que es tracti de situacions puntuals.
- Eviteu la presència d'aigua i humitat a prop del cablejat elèctric.
- Eviteu col·locar cablejat en zones de pas o en llocs on es pugui malmetre (rebre esquixades, ser sotmès a tracció o aixafament, etc.).
- No connecteu endolls múltiples a les preses de corrent, ni tampoc aparells que presentin desperfectes a la carcassa.

## Risc d'inici i propagació d'incendi

### Mesures preventives

- Està totalment prohibit fumar en totes les dependències de la UB.
- Cal complir les indicacions facilitades en el document d'actuació en cas d'emergència.
- Cal conèixer l'edifici on es porten a terme els treballs: vies d'evacuació, senyalització, sortides, ubicació dels mitjans d'extinció, polsadors d'alarma, etc.

# \_SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

## **Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient**

C/ Adolf Florensa 8

08028, Barcelona

934 034 502

ossma@ub.edu

Disseny: asformigas.info



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

Oficina de Seguretat,  
Salut i Medi Ambient